



土壌改良材無しで施工：芝生の生育は概ね順調であるが、一部エアレーションが必要な箇所あり





土壤改良材有り：土壤厚15cmに対し15%混合 良好な生育である