

平成26年3月14日 施工前



平成26年4月17日 施工前



平成26年6月13日 張芝(エルトロ)



平成26年7月11日 シグママット設置・養生状況



平成26年7月25日 シグママット設置・養生状況



平成26年8月3日撮影 鴨川納涼祭



平成26年8月10日 台風11号京都直撃 鴨川状況



【京都府 鴨川・高野川はん濫警戒情報】

鴨川の荒神橋水位観測所(京都市)では、10日14時00分頃に、はん濫危険水位(レベル4)に達する見込みです。川沿いの京都市のうち、堤防の無い、または堤防の低い箇所などでははん濫のおそれがありますので、市町村からの避難情報に注意して下さい。

[2014年8月10日 13:33](#)

平成26年8月13日 台風通過3日後



平成26年8月19日 台風通過9日後



石材の間に植栽されていた芝生は流失 シグママット施工区(両脇)は流失していない